



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2455 del 13 OTT. 2020

IMPEGNO 2151/2020

Oggetto: Impegno spesa ed affidamento diretto (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a, del D. Lgs. 50/2016) per manutenzione straordinaria impianto ascensore Scuola " S.Teresa" di € 7.051,60 iva inclusa - Ditta Sortino Ascensori s.r.l. con sede a Modica zona Artigianale c.da Michelica s.n.- CIG: ZC52E9816B

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che a seguito di sopralluoghi effettuati dal personale tecnico abilitato della Ditta " Sortino Ascensori "affidataria del servizio di manutenzione ordinaria presso gli impianti di ascensori e montacarichi a servizio di vari immobili comunali si è riscontrato un guasto in quello installato presso la Scuola di cui in oggetto ;

Che pertanto risulta necessario l'intervento di riparazione straordinaria, al fine di garantirne la perfetta funzionalità e la dovuta sicurezza;

Che, è stato richiesto alla Ditta " Sortino Ascensori" il preventivo per l'intervento di riparazione dell' impianto di che trattasi,

Che la Ditta ha inviato il preventivo ,allegato alla presente ,pari ad euro 5.780,00 per lavori di riparazione comprese le spese per i ricambi necessari oltre iva al 22% pari ad euro 1.271,60 per un totale di euro 7.051,60;

Ritenuto, di dovere affidare alla Ditta in questione l'intervento di manutenzione straordinaria di che trattasi per un importo pari ad € 7.051,60 iva inclusa;

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di intervento straordinario di cui sopra alla Ditta specializzata Sortino Ascensori s.r.l.;

Visto il D.U.R.C. on line prot.INAIL n.22942388 del 03/07/2020 con scadenza validità 31/10/2020 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

Che all'affidamento di che trattasi è stato assegnato il CIG : ZC52E9816B

Vista la determinazione sindacale n.42 del 16/01/2020 di proroga temporanea incarico funzioni di P.O. del X Settore;

Visto l' art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Determina

- 1)Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, l'impianto di ascensore a servizio della Scuola " S.Teresa" necessita di intervento di manutenzione straordinaria al fine di garantirne la perfetta funzionalità e la dovuta sicurezza;
- 2)Di dare atto che occorre affidare l'intervento necessario alla Ditta Sortino Ascensori già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria ;
- 3) Di dare atto che la Ditta Sortino Ascensori s.r.l risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C.on line prot. INAIL n.22942388 del 03/07/2020 con scadenza validità il 31/10/2020;
- 4) Di dare atto che al servizio è stato assegnato il CIG: ZC52E9816B.;
- 5) Di impegnare la superiore spesa di € 7.051,60 ,di cui euro 5.780,00 per lavori e ricambi ed euro 1.271,60 per iva al 22% ,nell'apposito capitolo n. ^{103/11} del bilancio 2020;
- 6) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. " Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012".

7) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Ente e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

8) *Scienze mediche, inidoneabili e non fruibili*

Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. *Giorgia Saollo*

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2151/2020	09-10-2020 € 4.051,60 →	(10370/11)	10370/11	2020

Modica, 07-10-2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 5 OTT 2020 al 29 OTT 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

VENDITA • INSTALLAZIONE • MANUTENZIONE

ASCENSORI • MONTACARICHI • MONTASCALE

PIATTAFORME ELEVATRICI • SCALE MOBILI

Zona Artigianale • C.da Michelica • 97015 Modica (RG) - tel. / fax 0932.906247

info@sortinoascensori.it • www.sortinoascensori.it

C.F./P.IVA: 01377480882 • Capitale Sociale €90.000,00 • R.E.A.N° 11470



Spett.le
Comune di Modica
P.zza Principe di Napoli
97015 Modica(RG)

Prev. 108/20

Modica, 08/09/2020

Oggetto: Riparazione impianto ascensore installato c/o la Scuola "Santa Teresa".

Facendo seguito al sopralluogo effettuato dal nostro personale tecnico abilitato, Le sottoponiamo l'offerta per le sottoelencate prestazioni:

- Blocco e messa in sicurezza dell'ascensore, con adeguati dispositivi di sostegno;
- Smontaggio funi, capifune, pistone, pilastrino pistone oleodinamico, molle, pilastrini molle appoggio cabina, base appoggio guide/pistone;
- Fornitura e installazione di n. 1 base appoggio guide/pistone;
- Fornitura e installazione di n. 2 pilastrini molle appoggio cabina;
- Fornitura e installazione di n. 1 Dispositivo di prova allentamento funi;
- Fornitura e installazione di n. 1 Pilastrino pistone oleodinamico;
- Fornitura e installazione di n. 1 Kit capifune;
- Fornitura e installazione di n. 1 guarnizione pistone oleodinamico;
- Ripristino dispositivi di sicurezza con prove di regolazione.

Prezzo della riparazione compresa di ricambi € 5.870,00 (Cinquemilaottocentosettanta/00) oltre Iva;

Il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori è di circa 100 ore.

In accordo a quanto previsto dall'art. 26 comma 5 del Digs 81/2008 i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto e sono compresi nell'offerta.

Le Modalità di pagamento applicate alla fornitura sono:

100% a ultimazione lavori.

Garanzia anni due su tutti i materiali forniti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbricazione.

Il Cliente

SORTINO ascensori S.r.l.
Zona Artigianale • C.da Michelica
97015 Modica (RG)
C.F./P.IVA 01377480882